


# ICS USB ADAPTER



## KO P70P0

この度は弊社製品を御買い上げいただきありがとうございます。この ICS USB ADAPTER は弊社の ICS 対応機器の設定などを行う際の PC 接続インターフェースです。従来のシリアルポート (RS-232C) 接続の場合と同じようにご使用いただけます。



### 使 用 環 境

- ●マイクロソフトウインドウズ(2000,Xp) が動作するパソコンで USB ポートを装備するパーソナルコンピューター。
- USB1.1 および 2.0 に対応しています。
- ●ドライバーファイルのインストールのために、CD-ROM ドライブが搭載されている必要があります。


### CD-ROM の内容について

付属の CD-ROM には、ICS-USB アダプターを使用する際に使用するドライバーファイルなどが収録されています。ICS USB ADAPETR はパソコンに接続して使用する際にドライバーファイルのインストールが必要になります。これはパソコンを新しくした場合などにその都度必要になりますから、CD – ROM は紛失しないように保管してください。

### パソコンに認識させる


### ハードウエア検出ウィザードの開始

パソコンの USB ポートに、ICS USB ADAPTER を挿し込むと、パソコン側が認識してウィザードが起動します。 ドライバーは 2 種類のものがインストールされます。




※ご使用になるパソコンに複数の USB 端子がある場合、それぞれの端子に接続するごとに、ドライバーファイルのインストールが必要になります。

新しいハードウエアが検出されると、「新しいハードウエアの検出ウィザード」が開始されます。インストール方法は、「一覧又は特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」のボタンをクリックします。



### ドライバーのインストール

参照ボタンを押して CD-ROM の中の「KO\_Driver」のフォルダを指定します。場所を指定したら、「次へ」をクリックします。



新しいハードウェアの後出ウィザード

検索とインストールのオプションを選んでください。

② 次の場所で最適のドライバを検索する(S)
下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドライバがインストールされます。

□ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M)

☑ 次の場所を含める(Q):

② 検索しないで、インストールするドライバを選択する(D)
一覧からドライバを選択するには、このオプションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のものとは対象りません。

警告のメッセージが表示されますが、そのまま続行してください。

ソフトウエアのインストールが開始されます。






続けてもう一度、ハードウエアの更新ウィザードが起動します。ここで、「USB SERIAL PORT」のドライバをインストールします。

した。


ハードウェアの更新ウィザード

手順は最初のインストールの場合と同じです。



ICS USB ADAPTER はウインドウズ上では、仮想シリアルポート として動作します。USB SERIAL PORT はそのためのドライバーです。





### す。 認 を 行 い ま

亩−🕎 ディスプレイ アダプタ

由 😎 ネットワーク アダプタ

由 💩 ヒューマン インターフェイス デバイス

庄 🗫 プロセッサ


🚊 🍠 ポート (COM と LPT)

☑ 通信ポート (COM1) 🍠 通信ポート (COM2)

🖮 🐚 マウスとそのほかのポインティング デバイス

ここに表示の例では COM4 になっていますが、番 号は、ご使用の環境により異なります。この番号は、 実際に機器を使用する際にソフトウエア側で 設定が必要ですから、メモしておくと便利でしょう。

デバイスマネージャーで確認すると正常にインストールが行われていれば、ポー トの項目に追加されています。これを確認することにより、ポートの番号(COM) が判ります。



### 機 器 接 の 続

ICS USB ADAPTER は、ICS 対応機器と接続して、機器の動作パラメータなどの設定をパーソナルコンピューターから行うことが 可能です。接続する機器によって、接続する方法が異なる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

### カテゴリ 1


弊社製デジタルサーボがこの接続方法です。ICS USB ADAPTER をパソコンの USB 端 子に接続した状態で接続を行います。ICS USB ADAPTER は、USB のバスパワーで動 作しますが、電流容量が少ないために、接続の際にはサーボの動作用の電源を接続する必 要があります。最後に電源を接続することでサーボは通信モードで起動します。 ICS 対応サーボ Yハーネス 延長ケーブル

### カテゴリ2

VFS シリーズなど機器側に電源を接続し、機器のコネクターから電源が出力される場合の接続です。 ICS 対応アンプなど この場合には、必ず付属の延長ケーブルを使用して接続してください。付属のケーブルは、電源の プラスが接続されておらず、接続機器側から電源が逆流しないようになっています。なお、このタ イプの機器は、電源投入時に通信モードに入れる必要がありますのでご注意ください。 延長ケーブル

### カテゴリ3

ICS USB ADAPTER から供給される、USB のバスパワーで動作します。この接続は、接続機器側に付属のケーブルを使用 してください。3本のケーブルが全て結線されていないと動作しませ n。



### 設定用のソフトウェアについて

各接続機器を使用・設定を行うためには、専用のソフトウエアが必要です。お買い上げの機器に付属していない場合でも、弊社ウエブサイト から無償でダウンロードしていただけます。また、この取扱説明書に記載されていないサポート情報なども、掲載されます。ぜひ一度ご覧く ださい。

なお、ソフトウエアは、ご使用の機種名を確認していただいて正しい組み合わせのものをご使用ください。

ラジオコントロール機器

### http://www.kopropo.co.jp

### お 問 合 せ 先

### 科 学 沂 藤 株 沈 衦

荒川区 東京都 東日暮里4-17-7

(祝祭日年末年始など除く) に受け付けております。

TEL:03-3807-7751 代 TEL:03-3807-7648(サービス部直通)

※お問い合わせは、月~金の 9:00 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:00

KO 27020

6V ニッカドなどの

電源